


# TARIF 2024

## ROTORS



**N'OUBLIEZ PAS DE LUBRIFIER VOS TÊTES DE TURBINE !!!**

**UTILSER DES FRAISES DE DIAMETRE 1,6 mm (à -0,01mm près)**

**DENT R MED**

[dentrmed@dentrmed.fr](mailto:dentrmed@dentrmed.fr) - [www.dentrmed.com](http://www.dentrmed.com)



## SOMMAIRE

ROTORS compatible SIEMENS .....	<b>page 3</b>
ROTORS compatible SIRONA .....	<b>page 4 - 6</b>
ROTORS compatible KAVO .....	<b>page 7 - 10</b>
ROTORS compatible W & H .....	<b>page 11 - 13</b>
ROTORS compatible BIEN AIR .....	<b>page 14 - 15</b>
ROTORS compatible CASTELLINI / ANTHOS / STERN-WEBER .....	<b>page 16</b>
ROTORS compatible MK DENT .....	<b>page 17 - 18</b>
ROTORS compatible NSK .....	<b>page 19 - 22</b>
ROTORS compatible FARO - BEYES .....	<b>page 23</b>
ROTORS compatible MORITA - PLANMECA .....	<b>page 24</b>
ROTORS compatible LARES - DENSIM .....	<b>page 25</b>
ROTORS compatible BA INTERNATIONAL .....	<b>page 26</b>
ROTORS compatible FONA - SCI-CAN - CHIRANA.....	<b>page 27</b>
ROTORS compatible OSADA - TKD.....	<b>page 28</b>
ROTORS BOUTON POUSSOIR / CLE / TÊTE compatible PIECE A MAIN ET CONTRE ANGLE ...	<b>page 29 - 41</b>
PIECE ROTOR pour micromoteur KAVO - BIEN AIR - SIRONA.....	<b>page 46</b>
Charbons + GRIFFE.....	<b>page 47</b>
JOINTS turbines / moteurs toutes marques.....	<b>page 48-49</b>
Presse et jauge d'excentrit�.....	<b>page 50</b>

























# LES ROTORS SONT VENDUS COMPLETS : ROULEMENTS CERAMIQUE + JOINTS

les prix s'entendent  
en TTC

























## SIEMENS

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<b>Pour turbine SIEMENS</b> 3000 T23 4000S
<b>A100C</b> <b>198 €</b>	<b>A300</b> <b>57 €</b>	<b>A800</b> <b>42 €</b>	
			<b>Pour turbine SIEMENS &amp; SIRONA</b> 4000SL T1 / TS1 / TS2 TM1 *ORIGINAL P/N 59 53 054
<b>A110C</b> <b>198 €</b>	<b>A300</b> <b>57 €</b>	<b>A800</b> <b>42 €</b>	Grosse tête
			<b>Pour turbine SIEMENS &amp; SIRONA</b> 4000 ML / 4000 MS TM1 mini *ORIGINAL P/N 59 51 595
<b>A120C</b> <b>198 €</b>	<b>A300</b> <b>57 €</b>	<b>A800</b> <b>42 €</b>	Petite tête





























# SIRONA

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T1 Control TC3 Control SN <65.000
<b>A130C</b> 198 €	<b>A330</b> 57 €	<b>A815</b> 42 €	<i>Pour la série SN ≥ 502000</i> <b>choisir la ref A140C</b>
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T1 Control  <i>Pour la série SN ≥ 600 000</i> <i>Pour la série SN ≥ 700 000</i> <i>Pour originale P/N 64 32 608</i>
<b>A131C</b> 198 €	<b>A331 - A342</b> 57 €	<b>A831</b> 42 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T1 Control  <i>Pour la série SN ≥ 800 000</i> <i>Pour originale P/N 67 10 367</i>
<b>A132C</b> 198 €	<b>A343</b> 57 €	<b>A843</b> 42 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T1 Control mini SN <65.000  <i>Pour la série SN ≥ 502000</i> <b>choisir la ref A145C</b>
<b>A135C</b> 198 €	<b>A335</b> 57 €	<b>A810</b> 42 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T1 mini  <i>Pour la série SN ≥ 600 000</i> <i>Pour originale P/N 64 32 640</i>
<b>A136C</b> 198 €	<b>A336</b> 57 €	<b>A836</b> 42 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T1 mini CBM <i>Pour la série SN ≥ 700 000</i> <i>Pour originale P/N 65 48 106</i>
<b>A137C</b> 198 €	<b>A337</b> 57 €	<b>A836</b> 42 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T1 mini <i>Pour la série SN ≥ 800 000</i> <i>Pour originale P/N 65 10 417</i>
<b>A138C</b> 198 €	<b>A338</b> 57 €	<b>A838</b> 42 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T2 Control T1 Control SN > 502000  <i>Pour originale P/N 58 68 299 / 59 57 126</i>
<b>A140C</b> 198 €	<b>A310</b> 57 €	<b>A810</b> 42 €	


# SIRONA

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine SIRONA</i> SIOPure P control
<b>A141C</b>	<b>A310</b>	<b>A810</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T2 Control  <i>Pour la série SN ≥ 600 000</i> <i>Pour la série SN ≥ 700 000</i> <i>Pour originale P/N 64 32 590</i>
<b>A142C</b>	<b>A331/A342</b>	<b>A831</b>	
<b>198 €</b>	<b>57 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T2 Control  <i>Pour la série SN ≥ 800 000</i> <i>Pour originale P/N 64 10 425</i>
<b>A143C</b>	<b>A343</b>	<b>A843</b>	
<b>198 €</b>	<b>57 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T2 Control mini + MS T3 Control mini T1 mini SN > 502000 <i>Pour originale P/N 58 68 315 / 58 68 331</i> <i>Pour la série SN ≤ 600 000</i>
<b>A145C</b>	<b>A345</b>	<b>A845</b>	
<b>198 €</b>	<b>57 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T2 mini T3 mini  <i>Pour originale P/N 64 32 632</i> <i>CLE A836 Pour la série SN ≥ 600 000</i>
<b>A146C</b>	<b>A336</b>	<b>A836</b>	
<b>198 €</b>	<b>57 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T2 mini CBM T3 mini CBM  <i>Pour originale P/N 64 48 130</i> <i>Pour la série SN ≥ 700 000</i>
<b>A147C</b>	<b>A337</b>	<b>A836</b>	
<b>198 €</b>	<b>57 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T2 mini T3 mini  <i>Pour originale P/N 67 10 441</i> <i>Pour la série SN ≥ 800 000</i>
<b>A148C</b>	<b>A338</b>	<b>A838</b>	
<b>198 €</b>	<b>57 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T2 Racer T3 Racer  <i>Pour originale P/N 58 68 307 / 58 68 323</i>
<b>A150C</b>	<b>A350</b>	<b>A810</b>	
<b>198 €</b>	<b>19 €</b>	<b>53 €</b>	






















# SIRONA

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T4 Racer
<b>A151C</b> 198 €	<b>A350</b> 57 €	<b>A810</b> 53 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> SiroPure Racer
<b>A152C</b> 198 €			
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T3 RACER -- T4 RACER SN > 600000 <i>*Original P/N 64 86 240</i>
<b>A153C</b> 198 €	<b>A353</b> 57 €	<b>A860</b> 53 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T3 RACER MINI SN > 600 000 <i>*Original P/N 66 27 124</i>
<b>A154C</b> 198 €			
			<i>Pour turbine SIRONA</i> SIRO BOOST <i>*Original P/N 63 34 598</i>
<b>A155C</b> 198 €	<b>A355</b> 57 €	<b>A845</b> 53 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T1 BOOST  <i>Pour la série SN ≥ 600 000</i> <i>Pour originale P/N 64 32 624</i>
<b>A160C</b> 198 €	<b>A360</b> 57 €	<b>A860</b> 53 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T1 BOOST CBM  <i>Pour la série SN ≥ 700 000</i> <i>Pour originale P/N 65 47 694</i>
<b>A161C</b> 198 €	<b>A361</b> 57 €	<b>A860</b> 53 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T1 BOOST  <i>Pour la série SN ≥ 800 000</i> <i>Pour originale P/N 67 10 409</i>
<b>A162C</b> 198 €	<b>A362</b> 57 €	<b>A862</b> 53 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T2 BOOST T3 BOOST  <i>Pour la série SN ≥ 600 000</i> <i>Pour originale P/N 64 32 616</i>
<b>A170C</b> 198 €	<b>A360</b> 57 €	<b>A860</b> 53 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T2 BOOST CBM T3 BOOST CBM  <i>Pour la série SN ≥ 700 000</i> <i>Pour originale P/N 65 48 122</i>
<b>A171C</b> 198 €	<b>A361</b> 57 €	<b>A860</b> 53 €	
			<i>Pour turbine SIRONA</i> T2 BOOST T3 BOOST  <i>Pour la série SN ≥ 800 000</i> <i>Pour originale P/N 67 10 433</i>
<b>A172C</b> 198 €	<b>A362</b> 57 €	<b>A862</b> 53 €	

# KAVO





ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<b>Pour turbine KAVO</b> 624 * 625* 625C* 625D*627* 630 * 630A* 640  <i>POUR TURBINE FRICTION GRIP</i> * CHANGEMENT DU BOUTON POUSSOIR REQUIS
<b>B100C</b> 198 €	<b>B300</b> 75 €	<b>B800</b> 53 €	
			<b>Pour turbine KAVO</b> SUPERtorque®630 tous types SUPERtorque®640 tous types  <i>Pour originale P/N 0.553.5851/5881</i>
<b>B100C</b> 198 €	<b>B310</b> 75 €	<b>B800</b> 53 €	
			<b>Pour turbine KAVO</b> Companion® 634  <i>Pour originale P/N 0.553.8141</i>
<b>B110C</b> 198 €			
			<b>Pour turbine KAVO</b> CONTACTair® 632 tous types BELLAtorque® 633 tous types BELLAtorque® 639 tous types BELLAtorque® 642 tous types  <i>Pour originale P/N 0.553.6131/7471</i>
<b>B120C</b> 198 €	<b>B320</b> 75 €	<b>B800</b> 53 €	
	<b>B370</b> 75 €	<b>B800</b> 53 €	BELLAtorque® 645 tous types
			<b>Pour turbine KAVO</b> SUPERtorque® 650 tous types  <i>Pour originale P/N 0.553.8231/8051</i>
<b>B130C</b> 198 €	<b>B330</b> 75 €	<b>B830</b> 53 €	
			<b>Pour turbine KAVO</b> MIRAlux® 635/635B  <i>Pour originale P/N 0.553.8581</i>
<b>B140C</b> 198 €	<b>B340</b> 75 €	<b>B840</b> 53 €	

# KAVO
















ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine KAVO</i> SUPERtorque® 647/647B OPTitorque® 649/649B SUPERtorque® 659B <i>Pour originale P/N 0.553.8541</i>
<b>B150C</b> <b>198 €</b>	<b>B330</b> <b>75 €</b>	<b>B830</b> <b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine KAVO</i> SUPERtorque® 655 SUPERtorque® 660 <i>Pour originale P/N 1.000.2078</i>
<b>B160C</b> <b>198 €</b>	<b>B360</b> <b>75 €</b>	<b>B830</b> <b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine KAVO</i> EXPERTtorque® E680L/LM/LS/C EXPERTtorque® E679L <i>Pour originale P/N 1.007.9313</i>
<b>B161C</b> <b>198 €</b>	<b>B361</b> <b>75 €</b>	<b>B830</b> <b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine KAVO</i> SMARTtorque® S608 SMARTtorque® S609 SMARTtorque® S619 <i>Pour originale P/N 1.008.4163</i>
<b>B162C</b> <b>198 €</b>	<b>B362/B325</b> <b>75 €</b>	<b>B830</b> <b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine KAVO</i> SURGtorque® S459C SURGtorque® LUX S459L <i>Pour originale P/N 1.011.2518</i>
<b>B1625C</b> <b>198 €</b>	<b>B362</b> <b>75 €</b>	<b>B830</b> <b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine KAVO</i> SMARTtorque mini® S605 SMARTtorque mini® S615 <i>Pour originale P/N 1.008.4164</i>
<b>B163C</b> <b>198 €</b>	<b>B363</b> <b>75 €</b>	<b>B894</b> <b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine KAVO</i> EXPERTtorque® E677L EXPERTtorque® E675L <i>Pour originale P/N 1.007.9457</i>
<b>B164C</b> <b>198 €</b>	<b>B394</b> <b>75 €</b>	<b>B894</b> <b>53 €</b>	





















# KAVO

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine KAVO</i> GENTLEforce® 7000 <i>Pour originale P/N 1.000.4772</i>
<b>B170C</b> 198 €	<b>B360</b> 75 €	<b>B830</b> 53 €	
			<i>Pour turbine KAVO</i> GENTLEsilence® 8000 tous modèles GENTLEsilence® 6500 BR <i>Pour originale P/N 1.003.6884</i>
<b>B171C</b> 198 €	<b>B371</b> 75 €	<b>B830</b> 53 €	
			<i>Pour turbine KAVO</i> GENTLEsilence® 6500/6500B <i>Pour originale P/N 1.003.9664</i>
<b>B172C</b> 198 €	<b>B371</b> 75 €	<b>B830</b> 53 €	
			<i>Pour turbine KAVO</i> MASTERtorque mini® M8700L
<b>B174C</b> 198 €	<b>B374</b> 75 €	<b>B894</b> 53 €	
			<i>Pour turbine KAVO</i> GENTLEforce® 6000/6000B <i>Pour originale P/N 1.001.3888</i>
<b>B180C</b> 198 €	<b>B360</b> 75 €	<b>B830</b> 53 €	






















# KAVO























ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine KAVO</i> <b>MIRAtorque mini® 637 tous modèles</b> <i>Pour originale P/N 0.553.8661</i>
<b>B190C</b> <b>198 €</b>	<b>B340</b> <b>75 €</b>	<b>B840</b> <b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine KAVO</i> <b>COMPACTtorque® 636 tous modèles</b> <b>POWERtorque® 646 tous modèles</b> <b>** hors modèle CP</b> <i>Pour originale P/N 0.553.8911</i>
<b>B191C</b> <b>198 €</b>	<b>B330</b> <b>75 €</b>	<b>B830</b> <b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine KAVO</i> <b>SUPERtorque® 659B</b> <i>Pour originale P/N 1.004.5632</i>
<b>B193C</b> <b>198 €</b>	<b>B393</b> <b>75 €</b>	<b>B830</b> <b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine KAVO</i> <b>GENTLEsilence mini® 4500/4500BR</b> <b>GENTLE mini® 5000/5000B</b> <b>MASTERtorque mini® M4500</b>  <i>Pour originale P/N 1.006.4564</i>
<b>B194C</b> <b>198 €</b>	<b>B394</b> <b>75 €</b>	<b>B894</b> <b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine KAVO</i> <b>MASTERtorque® M9000</b> <b>MASTERtorque® M8900L</b>  <b>MASTERtorque® M9000L</b>
<b>B195X</b> <b>198 €</b>	<b>B395</b> <b>75 €</b>	<b>B830</b> <b>53 €</b>	

# W & H






















ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> 290 B / 295  390 / 393 / 395 / 396  695 / 696
<b>C100C</b>	<b>C300</b>	<b>C800</b>	*Sauf 396
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	*Sauf 396 et 696
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> 795 895 398
<b>C110C</b>	<b>C310</b>	<b>C810</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> 196 - 696 - 796 - 896
<b>C120C</b>	<b>C320</b>	<b>C820</b>	796
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
	<b>C330 (*)</b>		(*) 196 - 896
	<b>75 €</b>		196- 796 - 896
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> TREND® TC-80 BC/RM TREND® TC-95 BC/RM  ** POUR FRICTION GRIP CHANGEMENT DU BOUTON POUSSOIR REQUIS
<b>C130C</b>	<b>C310</b>	<b>C810</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Synea® TA-96 L/LM/M Alegra® HS2003 TE-96
<b>C140C</b>	<b>C340</b>	<b>C820</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Synea® TA-98 / L / LM / M / C / LC / LCM / CM si 2 points utiliser C350
<b>C150X</b>	<b>C350</b>	<b>C850</b>	TA-98
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	Si BP 3 points utiliser la clé C855






# W & H

ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Alegra® HS2003 TE-95 / 98 Alegra® HS2009 TE-95 / 98 Alegra® HS2009 TE-98C LED Alegra® TE-98 LED G Brasil SN> 100 001 Alegra® TE-98 LED G SN> 102 298 Alegra® TE-98 LED G A-dec <i>Pour originale P/N 05958900</i>
<b>C151X</b>	<b>C310</b>	<b>C810</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Synea® Fusion TG-98 / L / LM / LN / LRM  pour le BP verifier si 2 ergots C850 3 ergots C855
<b>C152C</b>	<b>C352</b>	<b>C852</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Synea® Vision TK-98 - TOUTES LES VERSIONS
<b>C153C</b>	<b>C353</b>	<b>C853</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Synea® Vision TK-100
<b>C154C</b>	<b>C354</b>	<b>C854</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Synea® TA-98C LED / CM / CLM  si 3 points utiliser C355
<b>C155C</b>	<b>C355</b>	<b>C855</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H Synea vision</i> Synea® Vision TK-97
<b>C157C</b>	<b>C357</b>	<b>C865</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H Synea vision</i> Synea® Vision TK-94
<b>C158C</b>	<b>C358</b>	<b>C865</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	



















ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> 198 698 795 - 798 895 - 898
<b>C160X</b>	<b>C310</b>	<b>C810</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Synea® TA-97C LED / CLM
<b>C165C</b>	<b>C365</b>	<b>C865</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Alegra® HS2009 TE-97
<b>C166C</b>	<b>C365</b>	<b>C865</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Synea® Fusion TG-97/ L / LM / LN / LRM
<b>C170X</b>	<b>C365</b>	<b>C865</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> RC-95
<b>C180C</b>			
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Alegra® HS2014 TE-95
<b>C185C</b>	<b>C395</b>	<b>C895</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Alegra® HS2014 TE-97
<b>C190C</b>	<b>C390</b>	<b>C890</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine W&amp;H</i> Alegra® HS2014 TE-98 <i>Pour originale P/N 06787501</i>
<b>C195C</b>	<b>C395</b>	<b>C895</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	

# BIEN AIR

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine BIEN AIR</i> BLACK PEARL - tous types BORALINA CROMA X/S25/S S25-L
<b>D105C</b> 198 €	<b>D300</b> 75 €	<b>D800</b> 53 €	<i>Pour originale P/N 1.5001.64</i>
	 <b>D300i</b> 25 €  <b>D300s</b> 5 €	 <b>D815i</b> 25 €	INNER POUR BLACK PEARL  RESSORT BLACK PEARL
			<i>Pour turbine BIEN AIR</i> BORA - tous types  ROTAMAX L BORA S36-L
<b>D115C</b> 198 €	<b>D310</b> 75 €	<b>D815</b> 53 €	<i>Pour originale P/N 1.5001.84</i>
	 <b>D300s</b>  <b>D310i</b> 25 €	<b>D815i</b>	RESSORT BORA INNER POUR BORA
			<i>Pour turbine BIEN AIR</i> Tornado X
<b>D1155C</b> 198 €			<i>Pour originale P/N 1502668</i>
			<i>Pour turbine BIEN AIR</i> ONDINE PRESTILINA CHROMA M PRESTIGE - ancien modèle
<b>D120C</b> 198 €	<b>D320</b> 75 €	<b>D820</b> 53 €	<i>Pour originale P/N 2.0930.19</i>
			<i>Pour turbine BIEN AIR</i> PRESTIGE / L PRESTIGE S30 PRESTIGE S32/S32L <i>Pour originale P/N 1.5004.86</i> CLE POUR BP ORIGINAL recto verso
<b>D130X</b> 198 €	<b>D330</b> 75 €	<b>D835</b> 53 €	
			<i>Pour turbine BIEN AIR</i> EOLIA
<b>D136C</b> 198 €	<b>D300</b> 75 €	<b>D800</b> 53 €	











			<b>TORNADO SN&lt;16E0001</b> <i>Pour originale P/N 1.5019.68</i>
<b>D137C</b>	<b>D337</b>	<b>D837</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<b>Pour turbine BIEN AIR</b> <b>Tornado S</b> <i>Pour original P/N 1502547</i>
<b>D138C</b>			
<b>198 €</b>			
			<b>Pour turbine BIEN AIR</b> <b>LAB TD783</b> <b>LAB TDS890</b> <i>Pour original 1500922 (208.55.01)</i>
<b>DL100C</b>			
<b>198 €</b>			
			<b>Pour turbine BIEN AIR</b> <b>Black Pearl ECO BP 3V SN &gt; SN12J0001</b> <b>Black Pearl ECO BP 4V SN &gt; SN12GO264</b>
<b>D141C</b>			

# CASTELLINI / ANTHOS / STERN-WEBER

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<b>Pour turbine CASTELLINI</b> HI POWER M CLEAN AIR 2000 / 2000R CLEAN LIGHT 2000 / 2000R TITANIUM POWER
<b>G100C</b>	<b>G300</b>	<b>G800</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
		<b>G801</b>	CLE POUR BP ORIGINAL
			<b>Pour turbine CASTELLINI</b> Silent Power Gold Hi Power Light Titanium Gold - Titanium Gold 2 Hi Power Ceramic / Ceramic 2
<b>G110C</b>	<b>G310</b>	<b>G810</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
	<b>G320</b>	<b>G810</b>	Silent Power Silver 2/2L/4L/4L-K - Hi Power Ceramic Hi Power Ceramic 2
	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<b>Pour turbine ANTHOS</b> Silent Power Silver 2/2L/4L/4L-K Silent Power Gold / M Hi Power Ceramic 2
<b>G120C</b>	<b>G320</b>	<b>G820</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
	<b>G310</b>	<b>G810</b>	Silent Power Gold/Silent Power Light 6 Titanium Gold/Tit Gold 2
	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<b>Pour turbine CASTELLINI</b> SILENT POWER MINIATURE SILENT POWER GOLD MINIATURE
<b>G130C</b>	<b>G330</b>	<b>G850</b>	
<b>205 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<b>Pour turbine ANTHOS/ STERN</b> SILENT POWER EVO 2 / 2L / 4L / 4LK
<b>G140C</b>	<b>G340</b>	<b>G840</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<b>Pour turbine ANTHOS/ STERN</b> SILENT POWER EVO MINIATURE SILENT POWER EVO MINIATURE K
<b>G150C</b>	<b>G350</b>	<b>G850</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	























# MK DENT

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2021</i>
<b>H100C</b>		<b>KE1011</b>	HC 2001 - 2002 - HC 2011 / 2012 HE11 HC 4011 /M/K/S/W (SERIE SN:F) HE12 / HB12 HC 4021 K HE15L / HB15L HC 6011 /M/K/S/W (SERIE SN:F)
<b>198 €</b>		<b>46 €</b>	
		2 ERGOTS <b>D815</b> 3 ERGOTS	<i>Pour turbine MK DENT - TC2031</i>
<b>H110X</b>	<b>I366</b>	<b>I866</b>	HC 2022 HC 4021 M/K/S/W/NT/NQ/Y HC 5021 / HC 5031 - HC 6021 HC 7021 / HC 7031
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>46 €</b>	
		C850	<i>Pour turbine MK DENT - TC2032</i>
<b>H120C</b>		<b>KE1023</b>	HC 2003 - HC 2004 - HC 2013 - HC 2014 - HC 2024 HC 4012 M/K/NQ/NT/S/W/Y HC 4022 - 5012 - 5022 - 5032 HC 6012 K/M/S - 6022 - HC 7012 - HC 7022 - HC 7032
<b>198 €</b>		<b>46 €</b>	
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2038</i>
<b>H125C</b>			HC 20 K/KL HC 21 K/KL
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2041</i>
<b>H130C</b>		<b>KE1650</b>	TÊTE STANDARD PRIME LINE HP21 KL / NL CLASSIC LINE (09/2014) HC 8021 - HC 9021
<b>198 €</b>		<b>46 €</b>	
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2042</i>
<b>H140C</b>		<b>KE1023</b>	TÊTE SMALL HC 8022 K/W/S/NT/B HP 22 KL / NL HC 9022 K/W/S/NT/B
<b>198 €</b>		<b>46 €</b>	
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2034</i>
<b>H145C</b>		<b>KE1023</b>	HB21K HE17 HE21K/KL/N/NL/KL
<b>198 €</b>		<b>46 €</b>	
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2039</i>
<b>H150C</b>			HC22-KL
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2035</i>
<b>H160C</b>			HE14 / HE16L / HE18 HE22K/KL/N/NL/W/WL
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine MK DENT - TC2033</i>
<b>H170C</b>			HB14 O-ring: 2x O700 HB23K/KL
<b>198 €</b>			






















# NSK

## MODELES SANS CARTOUCHE

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine NSK TiX-Tu03</i> Ti-Max X700 / X700 L / X700 KL X700 SL / WLED / BLED NL9000 T / ST / KT NL9000 WT / NL9000 BT
<b>I 100C</b>	<b>I300</b>	<b>I800</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine NSK TiX-Su03</i> Ti-Max X600 / L / KL / BL Ti-Max X600 SL / WLED / BLED NL9000 S / SS / KS NL9000 WS / NL9000 BS
<b>I 110C</b>	<b>I310</b>	<b>I810</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine NSK TiX45-Su03</i> Ti-Max X450 / L / KL / SL Ti-Max X450 / WLED / BLED
<b>I 115C</b>	<b>I315</b>	<b>I815</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine NSK TiX-Mu03</i> Ti-Max X500 / KL / BL / SL Ti-Max X500 WL / L NL9000 M / SM / KM NL9000 WM / NL9000 BM
<b>I 120C</b>	<b>I320</b>	<b>I820</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine NSK PAX-Tu03</i> PANA MAX PAX-TU M4 PAX-TU B2
<b>I 130C</b>	<b>I330</b>	<b>I830</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine NSK PAX-Su03</i> PANA MAX PAX-SU M4 PAX-SU B2
<b>I 135C</b>	<b>I335</b>	<b>I830</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine NSK PAX2-Su03</i> PANA MAX 2 M4 / B2 / KV / PTL
<b>I 140C</b>	<b>I340</b>	<b>I810</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	












# NSK

## MODELES SANS et AVEC CARTOUCHE











ROTOR	BOUTON POUSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine NSK TiZ-MU03</i> Ti-Max Z 800 Z 800 L / KL / SL / WL / BL
<b>I 165X</b>	<b>I365</b>	<b>I865</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine NSK</i> Ti-Max Z 900 Z 900 L / KL / SL / WL / BL
<b>I 166X</b>	<b>I366</b>	<b>I866</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine NSK SX-Mu03</i> S-MAX M500 / L / KL / SL / BL / SL / WL M500 WLED / BLED Pana-Max PLUS PAP-MU M4 / PAP-MU B2 C110 - 195 S-MAX M800 / K / W
<b>XI 145C</b>	<b>I345</b>	<b>I845</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine NSK SX-Su03</i> S-Max M600L/K/KL/SL/WL/BL-PANA-Max PLUS PAP-SU M4 Pana-Max PLUS PAP-SU B2
<b>XI 146C</b>	<b>I346</b>	<b>I845</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine NSK SX-Mu03</i> S-MAX M800 / BL/KL/L/SL/WL
<b>XI 147C</b>	<b>I346</b>	<b>I845</b>	
<b>198 €</b>	<b>53 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine NSK SX-Su03 YOS M900</i> S-Max M900L/K/KL/SL/W/WL/BL
<b>XI 148C</b>	<b>I348</b>		
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>		
			<i>Pour turbine NSK NMC-Mu03</i> Mach-Lite XT M Rotor: XI150C Mach 2 M - AW200L/AB200L AK200L/AS200L Mach QD-M NL75/85 Mach Lite M
<b>XI 150C</b>	<b>I350</b>		
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>		
			Mach-Lite XT S - Mach 2S AW300L/AB300L AK300L/AS300L Mach QD/S NL75/85 Mach lite S
<b>XI 151C</b>	<b>I351</b>		
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>		
			<i>Pour turbine NSK NMC-Tu03</i> Match-Lite XT T MACH 2 T / MACH QD-T AK400L / AS400L / AW400L / AB400L NL75/85 MACH LITE T
<b>XI 152C</b>	<b>I352</b>		
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>		
			<i>Pour turbine NSK NCH-Mu03</i> Match-Lite NL65 M PHATELUS II M
<b>XI 160C</b>			
<b>198 €</b>			

# NSK






## MODELES SANS CARTOUCHE

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine NSK NCH-Su03</i> AK450L / AS450L AW450L / AB450L Phatelus 45S / Phatelus II S
<b>XI 161C</b>			MACH QD 45 / MACH LITE 65 S
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine NSK NCH-Tu03</i> AK455L / AS455L AW455L / AB455L Phatelus 45T / Phatelus II T
<b>XI 162C</b>			MACH LITE 65 T
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine NSK NPA-Mu03</i> PANA AIR MU Σ
<b>XI 170C</b>			
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine NSK NPA-Su03</i> PANA AIR SU Σ
<b>XI 171C</b>			
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine NSK NPA-Tu03</i> PANA AIR TU Σ
<b>XI 172C</b>			
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine NSK Ti-Mu03</i> A500 / A500L / AK500L AS/500L/AW500L/AB500L TI MAX NL95M
<b>XI 180C</b>	<b>I380</b>		
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>		
			<i>Pour turbine NSK Ti-Su03</i> A600 / A600L / AK600L AS600L / AW600L / AB600L
<b>XI 181C</b>	<b>I381</b>		TI MAX NL95 S
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>		
			<i>Pour turbine NSK Ti-Tu03</i> A700 / A700L / AK700L AS700L/AW700L/AB700L TI MAX NL95 T
<b>XI 182C</b>	<b>I382</b>		
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>		
			<i>Pour turbine NSK Presto</i> Presto II Model : PR-03 - Presto Aqua II Model: PR-AQ03 Presto Aqua Lux Model: PR-AQL03
<b>IL 190C</b>			
<b>198 €</b>			




# FARO

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine FARO</i> S400
<b>J100C</b> 198 €	<b>J300</b> 75 €	<b>J800</b> 53 €	
			<i>Pour turbine FARO</i> Trilogy
<b>J110C</b> 198 €	<b>J310</b> 75 €	<b>B830</b> 53 €	
			<i>Pour turbine FARO</i> Trilogy Head
<b>J120C</b> 198 €			
			<i>Pour turbine FARO</i> Trilogy Plus
<b>J130C</b> 198 €			
			<i>Pour turbine FARO</i> MT02 L
<b>J140C</b> 198 €	<b>J340</b> 75 €	<b>J840</b> 53 €	





# BEYES

			<i>Pour turbine BEYES</i> Airlight M600-S Airlight M800-S MaxSo M10-S MaxSo M200-S Airlight M800-S
<b>K100C</b> 198 €	<b>K300</b> 75 €	<b>K800</b> 53 €	
			<i>Pour turbine BEYES</i> Airlight M600-M Airlight M800-M MaxSo M10-M Airlight M200-M
<b>K110C</b> 198 €	<b>K310</b> 75 €		







## LARES

			<i>Pour turbine LARES</i> 557 557 Prostyle
<b>L110C</b> <b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine LARES</i> 757 757 Prostyle Multi spray
<b>L120C</b> <b>198 €</b>			Original 10629
			<i>Pour turbine LARES</i> 757 757 Prostyle Single spray
<b>L125C</b> <b>198 €</b>			




## DENSIM

			<i>Pour turbine Densim</i> Vienna/Monaco LUX
<b>L130C</b> <b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine Densim</i> Monaco S LUX
<b>L140C</b> <b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine Densim</i> Montréal LUX
<b>L150C</b> <b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine Densim</i> Montréal S LUX
<b>L160C</b> <b>198 €</b>			















# MORITA

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine MORITA</i> TwinPower PAR-4HEX-O
<b>M100C</b> 198 €	<b>M300</b> 75 €	<b>M800</b> 42 €	
			<i>Pour turbine MORITA</i> TwinPower PAR-4HX-O
<b>M110C</b> 198 €	<b>M310</b> 75 €		
			<i>Pour turbine MORITA</i> TwinPower PAR-4HUEX-O
<b>M120C</b> 198 €	<b>M320</b> 75 €	42 €	
			<i>Pour turbine MORITA</i> TwinPower PAR-4HUMX-O
<b>M130C</b> 198 €	0 €	0 €	






# PLANMECA

			<i>Pour turbine PLANMECA</i> NOMA ML
<b>N100C</b> 198 €			
			<i>Pour turbine PLANMECA</i> NOMA SL
<b>N110C</b> 198 €			
			<i>Pour turbine PLANMECA</i> MINEA ML
<b>N120C</b> 198 €			




# B.A. INTERNATIONAL

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> Ultimate BA 635
<b>P100C</b>			
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 650 BA 670 LK Ultimate
<b>P110C</b>			
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> ULTIMATE BA 675 ULTIMATE BA 685
<b>P120C</b>			
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> ULTIMATE BA 680
<b>P130C</b>			
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 695 FB Ultimate range <i>Pour SN &lt; 600 000</i> BA 695 FM Ultimate range <i>PRENDRE P140C</i>
<b>P140C</b>			<i>Pour SN &gt; 600 000 PRENDRE P141C</i>
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 695 FB Ultimate range <i>Pour SN &lt; 600 000</i> BA 695 FM Ultimate range <i>PRENDRE P140C</i>
<b>P141C</b>			<i>Pour SN &gt; 600 000 PRENDRE P141C</i>
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 758 ULTIMATE POWER+ BA 758 LS ULTIMATE POWER+
<b>P145C</b>			<b>ROTOR A147C BA 758 LW ULTIMATE POWER+</b>
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 755 LK / LB / LN Ultimate Power+ BA 755 LW / LS Ultimate Power+
<b>P150C</b>	<b>P310</b>	<b>A845</b>	
<b>198 €</b>	<b>75 €</b>	<b>53 €</b>	
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 755 Ultimate Power + *nouveau modèle
<b>P151C</b>	<b>P310</b>	<b>A845</b>	
<b>198 €</b>			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA 670 ULTIMATE
<b>P160C</b>			
<b>198 €</b>			





			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> ULTIMATE BA 670 NOUVEAUX TYPE
<b>P161C</b> 198 €			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> OPTIMA BA 525
<b>P170C</b> 198 €	<b>P300</b> 75 €		
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> Optima BA 888
<b>P180C</b> 198 €			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> BA Optima NEWER TYPE : Optima BA 535 FB/FM/QD
<b>P190C</b> 198 €			
			<i>Pour turbine BA INTERNATIONAL</i> Optima BA 535 FB/FM/QD
<b>P191C</b> 198 €			





## FONA

ROTOR	BOUTON POUSSOIR	CLE	MODELES DE TURBINES
			<i>Pour turbine FONA</i> 6080 Regular Head
<b>R100C</b> 198 €	X	X	
			<i>Pour turbine FONA</i> 8060 Regular Head
<b>R110C</b> 198 €	X	X	
			<i>Pour turbine FONA</i> 8080 Regular Head
<b>R120C</b> 198 €	X	X	
			<i>Pour turbine FONA</i> 8080 MINI Head
<b>R130C</b>	X	X	


## SCI-CAN

			<i>Pour turbine SCI-CAN</i> Statis ML201.1
<b>S120C</b> 198 €	X	X	
			<i>Pour turbine SCI-CAN</i> Statis SL101.1
<b>S130C</b> 198 €	X	X	


# CHIRANA

			<b>Pour turbine CHIRANA</b>
<b>T100C</b>	X	X	TG 656 TGL 637A
<b>198 €</b>			Original 390312560
			<b>Pour turbine CHIRANA</b>
<b>T110C</b>	X	X	TG H
<b>198 €</b>			Original 390312560.6
			<b>Pour turbine CHIRANA</b>
<b>T120C</b>	X	X	TG HF
<b>198 €</b>			Original 3903128271
			<b>Pour turbine CHIRANA</b>
<b>T130C</b>	X	X	TS HF
<b>198 €</b>			Original 03125614

# OSADA

			<i>Pour turbine OSADA</i> OT-TDL 4H
<b>U100C</b> 198 €	X	X	
			<i>Pour turbine OSADA</i> OFJ-TZL
<b>U110C</b> 198 €	X	X	
			<i>Pour turbine OSADA</i> OFJ-MZL
<b>U120C</b> 198 €	X	X	










# TKD

			<i>Pour turbine TKD</i> Bravia
<b>V100C</b> 198 €	X	X	
			<i>Pour turbine TKD</i> Bravia XI
<b>V110C</b> 198 €	X	X	
			<i>Pour turbine TKD</i> Micra R/L
<b>V120C</b> 198 €	X	X	
			<i>Pour turbine TKD</i> Thalia
<b>V130C</b> 198 €	X	X	

# PIECES DETACHEES POUR PM & CA

## SIRONA


Rotor tête complète pour SIRONA ®	KIT D'ENTRAINEMENT / ENGRENAGE DE TÊTE COMPLET + ARBRE INTERMÉDIAIRE pour SIRONA ®
 <p>T1 LINE C200 SN&gt;30 000 T1 LINE C200L SN&gt;43 000 / SN&gt;65 000 T1 CLASSIC S200L SN≤32 001 T2 LINE A200L SN&lt;7804 / SN&gt;7805 T2 LINE A170L T3 LINE E200 SN&lt;2325 / SN&gt;2326 Original P/N 6175587/6405687</p> <p><b>AL100</b> <b>362 €</b></p>	 <p>T1 LINE C200 SN&gt;30 000 I1 LINE C200L SN&gt;43 000 / SN&gt;65 000 T1 CLASSIC S200L SN≤32 001  T2 LINE A200L SN&lt;7804 / SN&gt;7805 T3 LINE E200 SN&lt;2325 / SN&gt;2326  Original 6175587 / 6405687 + 6175603</p> <p><b>AL101</b> <b>551 €</b></p>
 <p>T1 LINE C40/C40L (ADA) - large head T2 LINE A40L T3 LINE E40 Original P/N 6000983</p> <p><b>AL110</b> <b>151 €</b></p>	 <p>T1 LINE C40/C40L (ADA) - large head T2 LINE A40L T3 LINE E40 Original 6000983 + 6000959</p> <p><b>AL111</b> <b>230 €</b></p>
 <p>T1 CLASSIC S40L SN&gt;30 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C40L SN&gt;65 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C40/C40L 1:1 8,7 - small head Original P/N 6405695 P/N</p> <p><b>AL120</b> <b>151 €</b></p>	 <p>T1 CLASSIC S40L SN&gt;30 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C40L SN&gt;65 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C40/C40L - small head Original P/N 6405695</p> <p><b>AL121</b> <b>230 €</b></p>
 <p>T1 LINE C40/C40L mini T2 S-LINE AS40L - T3 S-LINE ES40 T3 LINE E40 SN&gt;202 000 T2 LINE A40L SN&gt;202 000 Original 6049352</p> <p><b>AL125</b> <b>151 €</b></p>	 <p>T4 LINE B40 Original 6405695</p> <p><b>AL123</b> <b>230 €</b></p>
 <p>Original 5943092</p> <p><b>AL130</b> <b>151 €</b></p>	 <p>T2 S-LINE AS40 L T3 S-LINE ES40 T3 LINE E40 SN&gt;202 000 T2 LINE A40 SN&gt;202 000 Original 6049352 + 6000959</p> <p><b>AL126</b> <b>151 €</b></p>
 <p>T1 CLASSIC S200L SN&gt;32 002 CLASSIC S200L SN&gt;202 000 C200L SN&gt;68 381 C200L SN&lt;302 000 &amp; &gt;202 000 C200L SN&gt;302 000 Original P/N 6414457</p> <p><b>AL140</b> <b>346 €</b></p>	 <p>Complete Head Gear + Intermediate Shaft T2 REVO R40 Original 5943092 + 5943167</p> <p><b>AL131</b> <b>261 €</b></p>
 <p>T1 CLASSIC S200L mini SN&gt;30 000 T1 LINE C200L mini SN&gt;65 000 Original 6405679</p> <p><b>AL142</b> <b>393 €</b></p>	 <p>T1 CLASSIC S200L SN&gt;32 002 &amp; SN&gt;202 000 T1 LINE C200L SN&gt;68 381 T1 LINE C200L SN&lt;302 000 &amp; &gt;202 000 Original 6414457 + 6175603</p> <p><b>AL141</b> <b>535 €</b></p>
 <p>T2 LINE A200L SN&gt;202 000 &amp; SN&lt;302 000 T2 LINE A200L SN&gt;302 000 T3 LINE E200 SN&gt;202 000 T3 S-LINE ES200 - T2 S-LINE AS200L Original P/N 6562586</p> <p><b>AL145</b> <b>346 €</b></p>	 <p>T1 CLASSIC S200L mini SN&gt;30 000 T1 LINE C200L mini SN&gt;65 000 Original 6405679 + 6175603</p> <p><b>AL143</b> <b>582 €</b></p>
 <p>T1 LINE ENDO 6L Original 6535525 / 6000777</p> <p><b>AL150</b> <b>182 €</b></p>	 <p>T2 LINE A200L SN&gt;202 000 &amp; SN&lt;302 000 T2 LINE A200L SN&gt;302 000 T3 LINE E200 SN&gt;202 000 T3 S-LINE ES200 - T2S-LINE AS200L Original 6562586 + 6175603</p> <p><b>AL146</b> <b>535 €</b></p>
 <p>T1 CLASSIC KM 1,6L SN&gt;30 000</p>	<p>T1 LINE ENDO 6L</p>

 <p>T1 LINE KM 1,6/1,6L T1 LINE C 6/C 6L - head 1:1 ADA T1 LINE C 1,6/C 1,6L - head 1:1 ADA T2 LINE A 6L - T3 LINE E6 Original 6000975 / 3329013</p> <p><b>AL155</b>      <b>551 €</b></p>	 <p>Original 6535525 / 6000777 + 6535533</p> <p><b>AL151</b>    <b>321 €</b></p>
 <p>T1 CLASSIC S 6L SN&gt;30 000 &amp; &gt;202 000 T1 CLASSIC S 1,6L SN&gt;30 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C 6L SN&gt;65 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C 1,6L SN&gt;65 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C 6/C 6L - head 6:1 T1 LINE C 1,6/C 1,6L - head 6:1 Original 6405703</p> <p><b>AL160</b>      <b>551 €</b></p>	 <p>T1 CLASSIC KM 1,6L SN&gt;30 000 T1 LINE KM 1,6/1,6L - T2 LINE A 6L T1 LINE C 6/C 6L - head 1:1 ADA T1 LINE C 1,6/C 1,6L - head 1:1 Original 6000975 / 3329013 + 6000942</p> <p><b>AL156</b>    <b>878 €</b></p>
 <p>T1 LINE C200 mini SN&gt;30 000 T1 LINE C200L mini SN&gt;43 000 Original 6175611 / 6049345</p> <p><b>AL162</b>      <b>941 €</b></p>	 <p>T1 CLASSIC S 6L SN&gt;30 000 &amp; &gt;202 000 T1 CLASSIC S 1,6L SN&gt;30 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C 6L SN&gt;65 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C 1,6L SN&gt;65 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C 6/C 6L - head 6:1 Original 6405703 + 6000942</p> <p><b>AL161</b>    <b>878 €</b></p>
 <p>T1 LINE C 6 mini/C 6L mini T2 S-LINE AS 6L T3 S-LINE ES 6 SIROPure P6 SL mini/P6 IL mini T2 LINE A 6L SN&gt;202 000 T3 LINE E 6 SN&gt;202 000</p> <p><b>AL165</b>      <b>551 €</b></p>	 <p>T1 LINE C200 mini SN&gt;30 000 T1 LINE C200L mini SN&gt;43 000 Original 6175611 / 6049345 + 6175603</p> <p><b>AL163</b>    <b>1 130 €</b></p>
	 <p>T2 S-LINE AS 6L T3 S-LINE ES 6 SIROPure P6 SL mini/P6 IL mini T2 LINE A 6L SN&gt;202 000 T3 LINE E 6 SN&gt;202 000 Original 6049360 + 6000942</p> <p><b>AL166</b>    <b>878 €</b></p>


Rotor tête complète pour SIRONA DENTSPLY		KIT D'ENTRAÎNEMENT / ENGRENAGE DE TÊTE COMPLET + ARBRE INTERMÉDIAIRE pour SIRONA DENTSPLY	
	X-SMART 16:1 <b>AL170</b> <b>79 €</b>		X-SMART 16:1 <b>AL171</b> <b>138 €</b>
	X-SMART PLUS 6:1 <b>AL180</b> <b>151 €</b> Implant 20:1 - Implant 80:1		X-SMART PLUS 6:1 <b>AL181</b> <b>249 €</b>
	Original 6043751 <b>AL185</b> <b>205 €</b>		<b>AL186</b> <b>321 €</b>
Bouton poussoir SIRONA			
	T1 CLASSIC S200L SN≤32 001 T1 LINE C200L SN>43 000 & >65 000 T1 LINE C200 SN>30 000 - T3 LINE E200L T2 LINE A200L SN<7804 & >7805 T2 LINE A170L T3 LINE E200 SN<2325 & >2326 SIROPure P200SL/IL Original P/N 89 25 083 + 59 96 967 + 59 47 957 <b>AL300</b> <b>79 €</b>		T1 CLASSIC S40L T1 CLASSIC S6L T1 LINE C40/C40L (ADA) T1 LINE C6/C6L T1 LINE C1.6/C1.6L SIROPure P40SL/IL SIROPure P6SL/IL Original P/N 9 25 083 + 62 59 639 + 59 47 957 <b>AL310</b> <b>79 €</b>
	T2 LINE A40L T2 LINE A6L T3 LINE E40 T3 LINE E6 SIROPure P40SL/IL (ADA) SIROPure P6SL/IL (ADA) Original P/N 89 25 083 + 89 17 924 + 59 47 957 <b>AL320</b> <b>79 €</b>		T1 CLASSIC S200L SN≥32 002 T1 CLASSIC S200L/S200L mini T1 LINE C200L SN > 68 381 & <43 000 T1 LINE C200L SN<302 000 & >302 000 T1 LINE C200L mini T2 LINE A200 SN<302 000 & >302 000 T2 S-LINE AS200L/T3 S-LINE ES200 T3 LINE E200 - Original P/N 60 49 337 <b>AL330</b> <b>79 €</b>
	T1 CLASSIC S40L/S6L/S1,6L T1 LINE C40/C40 mini/C40L/C40L mini T1 LINE C6/C6L mini/C1.6/C1.6L T1 CLASSIC S40L/S6L/S1,6L SN>202 000 T1 CLASSIC C40L/C6L/C1,6L SN>65 000 T1 CLASSIC C40L/C6L SN>202 000 SIROPure P40SL/IL SIROPure P6SL/IL <b>AL340</b> <b>79 €</b>	T2 S-LINE AS40L/AS6L T3 S-LINE ES40/ES6 T2 LINE A6L/A40L SN>202 000 T3 LINE E40 SN>202 000 T1 LINE C1,6L SN >202 000 T3 LINE E6 SN>202 000 Original P/N 60 49 329	

 <p>T1 LINE ENDO 6L *original P/N 65 44 444 <b>AL350</b> <b>79 €</b></p> <p>X-SMART PLUS 6:1 <b>AL380</b> <b>79 €</b></p>	<b>Bouton poussoir pour SIRONA DENTSPLY</b>	
	 <p>X-SMART 16:1 <b>AL370</b> <b>47 €</b></p>	
	 <p>Implant 20:1 Implant 80:1 <b>AL385</b> <b>79 €</b></p>	

**Mandrin pour SIRONA**

 <p>T1 CLASSIC S200L mini T1 LINE C200L mini SN &gt; 65 000 / SN &gt; 43 000 T1 LINE C200 mini SN &gt; 30 000 T2 LINE A200L SN&lt;7804 / SN&gt;7805 T3 LINE E200 SN&lt;2325 / SN&gt;2326 T1 LINE C200 SN&gt;30 000</p> <p><b>AL500</b> <b>220 €</b></p> <p>T1 LINE C200L SN&gt;43 000 / SN&gt;65 000</p>	<p>T1 CLASSIC S200L SN≤32 001 T2 S-line AS 200 L - T3 S-line ES 200 T1 CLASSIC S200L SN&gt;32 002</p> <p>T1 CLASSIC S200L SN&gt;202000 T1 LINE C200L SN&gt;68 381 T3 line E200 SN &gt; 202 000 T2 line A200 L SN &gt;302 000</p> <p>T1 LINEC200L SN&lt;302000&amp;&gt;202000 T1 LINE C200L SN&gt;302 000</p> <p>T2 line A200 L SN &gt;202 000 &amp; *original P/N 6175603 &lt; 302 000</p>
--	--




 <p>T1 Classic S40L SN&gt;30 000 &amp; SN&gt;202 000 I 2 Line A40L / I 3 Line E40 T1 Line C40L SN&gt;65 000 T1 Line C40/C40L/C40 (ADA)/C40L (ADA) T2 S-Line AS40L/T3 S-Line ES40 T3 Line E40 SN&gt;202 000 T1 Line C40L SN&gt;202 000 T2 Line A40L SN&gt;202 000</p> <p><b>AL510</b> <b>94 €</b></p> <p>Original P/N 6000959</p>	<p>T4 LINE B40</p>  <p><b>AL520</b> <b>94 €</b></p>	<p>T2 REVO R40 - T2 REVO R40 mini Original P/N 59436169</p>  <p><b>AL530</b> <b>126 €</b></p>	<p>LINE ENDO 6I</p>  <p><b>AL550</b> <b>154 €</b></p>
--	--	--	--

 <p>T1 CLASSIC KM 1,6L SN&gt;30 000 T1 LINE KM 1,6/1,6L T1 LINE C 6/C 6L - head 1:1 ADA T1 LINE C 1,6/C 1,6L - head 1:1 ADA T2 LINE A 6L / T3 LINE E6 SIROPure P6 SL/P6 IL - head 6:1/6:1 ADA Implant 20:1 Implant 80:1</p> <p><b>AL560</b> <b>343 €</b></p>	<p>T1 CLASSIC S 6L SN&gt;30 000 &amp; &gt;202 000 T1 CLASSIC S 1,6L SN&gt;30 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C 6L SN&gt;65 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C 1,6L SN&gt;65 000 &amp; &gt;202 000 T1 LINE C 6/C 6L - head 6:1 T1 LINE C 1,6/C 1,6L - head 6:1 T2 S-LINE AS 6L / T3 S-LINE ES 6 SIROPure P6 SL mini/P6 IL mini T2 LINE A 6L SN&gt;202 000/ T3 LINE E 6 SN&gt;202 000</p>
--	--





**Mandrin pour SIRONA DENTSPLY**

 <p>X-SMART 16:1 <b>AL570</b> <b>72 €</b></p>	 <p>X-SMART PLUS 6:1 <b>AL580</b> <b>113 €</b></p>	 <p>Implant 20:1 Implant 80:1 <b>AL585</b> <b>142 €</b></p>
---	---	--

**Clé pour SIRONA Pour la plupart des contre-angles Tête standard**

 <p>Original P/N 4178054 <b>AL800</b> <b>157 €</b></p>	 <p>Original P/N 5986208 <b>AL810</b> <b>157 €</b></p>
 <p>X-SMART PLUS 6:1 <b>AL880</b> <b>47 €</b></p>	 <p>Original 6259605 <b>AL8000</b> <b>346 €</b></p>

## Tête complète pour KAVO













 INTRA lux® 68LDN 1:1 <b>BL010</b> <b>280 €</b>	 INTRA lux® L80 <b>BL050</b> <b>280 €</b>
 INTRA lux® 68LH 1:1 <b>BL020</b> <b>280 €</b>	INTRA® LUX CL3 *original P/N 1.001.8993 <b>BL080</b> <b>280 €</b>
 INTRA lux® 67LH 2:1 / LS 9011 <b>BL030</b> <b>280 €</b>	

### KIT D'ENTRAÎNEMENT / ENGRENAGE DE TÊTE COMPLET + ARBRE INTERMÉDIAIRE pour KAVO

### Engrenage de tête pour KAVO

 INTRA lux® 68LH INTRAhead® L68 EXPERTmatic® E20L INTRAcompact® 2068LHC <b>BL101</b> <b>176 €</b>	 INTRA lux® 68LU / LH INTRA lux® L68 EXPERTmatic® E20L INTRAcompact® 2068LHC Original P/N 0.540.3661 <b>BL100</b> <b>120 €</b>
 INTRA lux® 67LH / L67 / 67 LHB INTRA <b>BL111</b> <b>176 €</b>	 INTRA lux® L80 <b>BL105</b> <b>186 €</b>
 INTRA lux® 68LDN <b>BL121</b> <b>176 €</b>	 INTRA lux® 68LDN Original P/N 0.540.4092 <b>BL120</b> <b>120 €</b>
 INTRA matic® 25LH/LHC INTRA matic® 25LHS INTRA matic® 25CN INTRA matic® 25CH *original P/N 0.553.7341 + 0.553.7201 <b>BL131</b> <b>535 €</b>	 INTRA matic® 25LH/LHC / LHS / 25CN / 25CH INTRA matic® LUX 24LN/LS INTRA matic® Original P/N 0.553.7341/0.553.5761 <b>BL130</b> <b>346 €</b>
 EXPERTmatic® E25 EXPERTmatic® E25L Original P/N 1.008.4040 + 1.007.9916 <b>BL136</b> <b>598 €</b>	 INTRA matic® 25LH/LHC INTRA matic® 25LHS INTRA matic® 25CN <b>BL131i</b> <b>850 €</b>
 GENTLEpower® LUX 25LP GENTLEpower® LUX 25LPA *original P/N 1.001.3520/1.002.6135 +1.001.3515 <b>BL141</b> <b>535 €</b>	 EXPERTmatic® E25 EXPERTmatic® E25L Original P/N 1.008.4040 <b>BL135</b> <b>346 €</b>
 GENTLEpower® LUX 25LP GENTLEpower® LUX 25LPA Original P/N 1.000.2900 (1 001 3520/1 002 6135 +1.001.3515+1.001.3519) <b>BL141i</b> <b>755 €</b>	 GENTLEpower® LUX 25LP GENTLEpower® LUX 25LPA Original P/N 1.001.3520/1.002.6135 <b>BL140</b> <b>346 €</b>
 INTRA® 68G <b>BL151</b> <b>176 €</b>	 INTRA® 68G Original P/N 0.540.1781 <b>BL150</b> <b>120 €</b>
 MASTERmatic® LUX M25L Original P/N 1.011.0129 + 1.001.3515 <b>BL161</b> <b>535 €</b>	 MASTERmatic® LUX M25L Original P/N 1.011.0129 <b>BL160</b> <b>346 €</b>



 <p>MASTERmatic® LUX M25L Original P/N 1.011.0129 + 1.001.3515 + 1.001.3519 <b>BL161i</b> 755 €</p>	 <p>INTRA® LUX CL3 Original P/N 1.001.4490 <b>BL180</b> 186 €</p>
 <p>INTRA® LUX CL3 Original P/N 1.001.4490 + 1.003.4207 <b>BL181</b> 356 €</p>	 <p>Head Gear + Intermediate Shaft + Idler Shaft MASTERmatic® LUX M05L <b>BL166</b> 566 €</p>
 <p>INTRAlux® 68LDN Original P/N 0.540.4092 <b>BL220</b> 50 €</p>	 <p>SURGtorque® S201XL <b>BL185</b> 186 €</p>
<b>Bouton poussoir pour KAVO</b>	
 <p>INTRAlux® 68LH *original P/N 0.540.3741 <b>BL300</b> 79 €</p>	 <p>EXPERTmatic® E25 EXPERTmatic® E25L <b>BL335</b> 79 €</p>
 <p>INTRAlux® L80 <b>BL305</b> 79 €</p>	 <p>GENTLEpower® LUX 25LP GENTLEpower® LUX 25LPA *clé BL840 nécessaire <b>BL340</b> 79 €</p>
 <p>INTRAlux® 67LH/67LHB <b>BL310</b> 79 €</p>	 <p>MASTERmatic® LUX M25L *original P/N 1.009.3634 + 0.201.8157 + 1.009.3638 <b>BL360</b> 79 €</p>
 <p>INTRAlux® 67LDN INTRAlux® 68LDN <b>BL320</b> 79 €</p>	 <p>INTRA® LUX CL3 *original P/N 1.001.4486 + 0.540.3752 + 0.201.8958 + 0.222.4040 <b>BL380</b> 79 €</p>
 <p>INTRAmatic® 25LH / LHS / CN / CH / LS LUX 24LN INTRAmatic® LUX 24LS <b>BL330</b> 79 €</p>	 <p>MASTERmatic® LUX M05L Original 3.000.6319 + 0.201.8157 + 3.000.6597 <b>BL365</b> 79 €</p>
<b>MANDRIN POUR KAVO</b>	
 <p>INTRAlux® 68LH/68LDN INTRAhead® L80/L68 INTRAlux® 52LDN/80LD EXPERTmatic® E20L INTRA® 80G INTRAcompact® 2068LHC Original P/N 0.540.1151 <b>BL500</b> 72 €</p>	 <p>INTRAlux® 67LH INTRA® 67LHB INTRA® 67G/L67/67CN 67HC INTRAprophy® L31 Original P/N 0.540.1161 <b>BL510</b> 72 €</p>
 <p>INTRAmatic® 25LH INTRAmatic® 25LHS INTRAmatic® 25CN INTRAmatic® 25CH Original P/N 0.553.7201 <b>BL530</b> 220 €</p>	 <p>EXPERTmatic® E25 EXPERTmatic® E25L Original P/N 1.007.9916 Original P/N 1.007.9916 <b>BL535</b> 283 €</p>
 <p>INTRA® 68G Original 0.540.1151 <b>BL550</b> 72 €</p>	 <p>GENTLEpower® LUX 25LP GENTLEpower® LUX 25LPA Original P/N 1.001.3515 <b>BL540</b> 220 €</p>

## Rotor pour KAVO



GENTLEpower® LUX 25LP GENTLEpower®  
LUX 25LPA \*original P/N 1.001.3519

**BL540i** 236 €



INTRA® LUX CL3 \*original P/N  
1.003.4207

**BL580** 154 €

MASTERmatic® LUX M05L

Original 1.011.3206

**BL565** 252 €

## Clé pour KAVO



INTRAlux® 68LH INTRAlux® 67LH INTRAlux®  
67LDN INTRAlux® 68LDN

EXPERTmatic® E20L

**BL800** 79 €



Pour ouvrir l'anneau arrière pour la  
plupart des contre angles

Original P/N 0.411.1881

**BL8050** 94 €



INTRAmatic® 25LH / LHS / CN / CH / LS  
INTRAmatic® LUX 24LN INTRAmatic® LUX  
24LS

**BL830** 47 €



EXPERTmatic® E25 - E25L

**BL835** 47 €



GENTLEpower® LUX 25LP GENTLEpower®  
LUX 25LPA

\*un côté pour le bp d'origine

\*\*autre côté pour bp BL340

**BL840** 79 €



GENTLEpower® LUX 25LP  
GENTLEpower® LUX 25LPA  
MASTERmatic® LUX M25L

**BL841** 47 €





INTRA® LUX CL3

**BL880** 47 €

Rotor tête pour W&H	KIT D'ENTRAÎNEMENT POUR W&H
 <p>Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E <b>CL100</b> <b>101 €</b></p>	 <p>Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E <b>CL101</b> <b>157 €</b></p>
 <p>Alegra® WE-56 Alegra® WE-56T <b>CL102</b> <b>189 €</b></p>	 <p>Alegra® WE-56 - Alegra® WE-56T Original 07539000 + 07250900 <b>CL103</b> <b>315 €</b></p>
 <p>Trend® WD-56 *fourni avec bp CL305 <b>CL105</b> <b>120 €</b></p>	 <p>Trend® WD-56 fourni avec BP CL305 <b>CL106</b> <b>176 €</b></p>
 <p>956LT Synea® WA-56/WA-56LT *till 2007 Original 03819000 <b>CL107</b> <b>120 €</b></p>	 <p>Synea® WA-56/WA-56LT *till 2007 Original 03819000 + 03821000 <b>CL108</b> <b>308 €</b></p>
 <p>RC-58 <b>CL110</b> <b>101 €</b></p>	 <p>RC-58 <b>CL111</b> <b>157 €</b></p>
 <p>Synea® WA-56/WA-56LT *de 2007 Synea® WA-66/WA-66A/WA-66LT *de 2007 Synea® Vision WK-56 Synea® Vision WK-66 Vision® WK-56LT SN &gt; 04014 Vision® WK-56S Original 07312400 <b>CL112</b> <b>179 €</b></p>	 <p>Synea® WA-56/WA-56LT *de 2007 Vision® WK-56LT SN &gt; 04014 - Vision® WK-56S Original 07312400 + 06796000 <b>CL113</b> <b>362 €</b></p>
 <p>Alegra® WE-99A Alegra® WE-99 LED G Original 05846100 <b>CL116</b> <b>629 €</b></p>	 <p>Fusion® WG-56LT SN &lt; 014633 Original 06994300 + 05233200 <b>CL118</b> <b>387 €</b></p>
 <p>Fusion® WG-56LT SN &lt; 014633 Fusion® WG-66LT SN &lt; 002950 Original 06994300 <b>CL117</b> <b>205 €</b></p>	 <p>Synea® WA-56/WA-56LT *from 2007 Synea® Vision WK-56 SN &lt; 04013 Original 05431100 + 05233200 <b>CL121</b> <b>274 €</b></p>
 <p>Synea® WA-56/WA-56LT *from 2007 Synea® WA-66/WA-66A/WA-66LT *from 2007 Synea® Vision WK-56 SN &lt; 04013 Synea® Vision WK-66 SN &lt; 01906 Original 05431100 <b>CL120</b> <b>101 €</b></p>	 <p>Fusion® WG-56LT SN &gt; 014633 Original 07605900 + 06796000 <b>CL123</b> <b>387 €</b></p>
 <p>Fusion® WG-56LT SN &gt; 014634 Original 07605900 <b>CL122</b> <b>205 €</b></p>	 <p>Synea® WA-99LT *de 2007 <b>CL126</b> <b>642 €</b></p>
 <p>Synea® WA-99LT *de 2007 *original P/N 05220300 <b>CL125</b> <b>346 €</b></p>	 <p>Synea® WA-99LT *till 2007 Synea® WA-99A *till 2009 <b>CL128</b> <b>661 €</b></p>
 <p>Synea® WA-99LT *till 2007 Synea® WA-99A *till 2009 Original 04517200 + 03816000 <b>CL127</b> <b>346 €</b></p>	 <p>Fusion® WG-99LT SN &gt; 007802 Vision® WK-99LT SN &gt; 01001 <b>CL136</b> <b>658 €</b></p>
 <p>Alegra® WE-56 LED Alegra® WE-56A Original 05844400 <b>CL130</b> <b>101 €</b></p>	 <p>Alegra® WE-56 LED - Alegra® WE-56A Original 05844400 + 05844300 <b>CL131</b> <b>236 €</b></p>

 <p>Fusion@ WG-99LT SN &lt; 007801  Fusion@ WG-99 LED G SN &lt; 007801  Fusion@ WG-99 A SN &lt; 001818  Original 06993900  <b>CL132</b>      <b>393 €</b></p>	 <p>Fusion@ WG-99LT SN &lt; 007801  Fusion@ WG-99 LED G SN &lt; 007801  Original 06993900  <b>CL133</b>      <b>689 €</b></p>
 <p>Fusion@ WG-99LT SN &gt; 007802  Vision@ WK-99LT SN &gt; 01001  Original P/N 07473400  <b>CL135</b>      <b>346 €</b></p>	 <p>Fusion@ WG-99LT SN &gt; 007802 -  Vision@ WG-99LT SN &gt;01001  Original 07473400 + 06579200  <b>CL136</b>      <b>658 €</b></p>
 <p>WI-75 E/KM - WI-75 LED G  WS-75 E/KM SN &gt; 030000  WS-75 L G - WS-75 LED G - WS 75  Original 04939900  <b>CL140</b>      <b>205 €</b></p>	 <p>WS-75  WI-75 E/KM WI-75 LED G  Original 04939900 + 04667600  <b>CL141</b>      <b>321 €</b></p>
 <p>WS-75 E/KM SN &lt; 25335  Changer le rotor, le mandrin et le bouton  poussoir pour les modèles antérieurs à 03/2012.  Original 05101300  <b>CL150</b>      <b>205 €</b></p>	 <p>WS-75 LED G  Changer le rotor, le mandrin et le  bouton poussoir pour les modèles  antérieurs à 03/2012.  Original 04939900 + 06025100  <b>CL142</b>      <b>321 €</b></p>
	 <p>WS-75 E/KM SN &lt; 25335  Changer le rotor, le mandrin et le  bouton poussoir pour les modèles  antérieurs à 03/2012.  <b>CL151</b>      <b>321 €</b></p>

### Bouton poussoir pour W&H


 <p>Alegra® WE-56/56A/56E Alegra® WE-56LED Original 05843800 <b>CL300</b>      <b>47 €</b></p>	 <p>Alegra® WE-56 - Alegra® WE-56T Original 06993800 <b>CL302</b>      <b>110 €</b></p>
 <p>Trend® WD-56 - Original 03424700 <b>CL305</b>      <b>47 €</b></p>	 <p>Synea® WA-56LT *till 2007 Original 05345200 <b>CL307</b>      <b>110 €</b></p>
 <p>Alegra® WE-99A - Alegra® WE-99 LED G Fusion® WG-99LT SN &lt; 007801 Fusion® WG-99 LED G SN &lt; 007801 Original 05846000 <b>CL315</b>      <b>110 €</b></p>	 <p>Synea® WA-56/56LT *from 2007 Synea® WA-66LT *from 2007 Synea® Vision® WK-56LT SN &gt; 04014 Synea® Vision WK-56 SN &lt; 04013 Fusion® WG-56LT SN &lt; 014633 &amp; &gt; 014634 Fusion® WG-66LT SN &lt; 002950 &amp; &gt; 002951 Synea® WA-99A/99LT *de 2007 Original 05112800 + 03819600 + 04952800 + 05280400 <b>CL320</b>      <b>63 €</b></p>
 <p>Synea® WA-99A/99LT *from 2007 Original 07771800 / 07771700 / 04952800 <b>CL325</b>      <b>79 €</b></p>	 <p>Synea® WA-99A/99LT *till 2007 Original 04943000 <b>CL327</b>      <b>110 €</b></p>
 <p>Fusion® WG-99LT SN &gt; 007802 Vision® WK-99LT SN &gt; 01001 Fusion® WG-99 A SN &gt; 001819 Original 07430500 <b>CL335</b>      <b>126 €</b></p>	 <p>WS-75- WS-75 E/KM SN &gt;025335 WS-75 E/KM SN WI-75 E/KM - WI-75 LED G - WS-75 LED G Original 04940500 <b>CL350</b>      <b>79 €</b></p>
<b>Mandrin pour W&amp;H</b>	
 <p>Alegra® WE-56 Alegra® WE-56E Original 05852500 <b>CL500</b>      <b>72 €</b></p>	 <p>Alegra® WE-56 - Alegra® WE-56T Original 07250900 <b>CL502</b>      <b>142 €</b></p>
 <p>Trend® WD-56 Original 03403500 <b>CL505</b>      <b>72 €</b></p>	 <p>Synea® WA-56LT *till 2007 Original 03821000 <b>CL507</b>      <b>205 €</b></p>
 <p>RC-58 <b>CL510</b>      <b>72 €</b></p>	 <p>Alegra® WE-99A Alegra® WE-99 LED G Fusion® WG-99LT SN &lt; 007801 Fusion® WG-99 LED G SN &lt; 007801 Original 05845500 <b>CL515</b>      <b>267 €</b></p>
 <p>Synea® WA-56/WA-56LT *from 2007 Fusion® WG-56LT SN 001001-014633 *original P/N 05233200 <b>CL520</b>      <b>189 €</b></p>	 <p>Synea® WA-99LT *de 2007 Fusion® WG-99LT SN 001001-007801 Fusion® WG-99A SN 001001-001818 *original P/N 06420900 <b>CL525</b>      <b>312 €</b></p>

 <p>Synea® WA-99LT *till 2007 Original 03816000 <b>CL527 330 €</b></p>	 <p>Alegra® WE-56 LED - Alegra® WE-56A Original 05844300 <b>CL530 151 €</b></p>
 <p>Fusion® WG-99LT SN &gt; 007802 Vision® WK-99LT SN &gt; 01001 Fusion® WG-99 A SN &gt; 001819 Original 06579200 <b>CL535 327 €</b></p>	 <p>WI-75 E/KM WI-75 LED G Original 04667600 <b>CL540 142 €</b></p>
 <p>WS-75 LED G Original 06025100 <b>CL545 142 €</b></p>	 <p>WS-75 E/KM SN &lt; 25335 Changer le rotor, le mandrin et le bouton poussoir pour les modèles antérieurs à 03/2012. Original 04016900 <b>CL550 142 €</b></p>
<b>Clé pour W&amp;H</b>	
 <p>Alegra® WE-56/56A/56E Alegra® WE-56LED <b>CL800 47 €</b></p>  <p>Synea® WA-56/56LT *de 2007 <b>CL820 47 €</b></p>  <p>WS-75 WS-75 E/KM SN &lt; 025335 WS-75 E/KM SN &gt; 30000 WI-75 E/KM - WI-75 LED G - WS-75 LED G Original C-712 <b>CL850 47 €</b></p>	 <p>Trend® WD-56 <b>CL805 47 €</b></p>  <p>Synea® WA-99A/99LT <b>CL825 47 €</b> Pour ouvrir la bague arrière de n°7261400 Synea® WA-56/66/86/99 Fusion® WG-56/66/99 Vision® WK-56/66/93/99 Original C-1176 <b>CL8300 63 €</b></p> 

Rotor pour BIEN AIR		Kit d'entrainement pour BIEN AIR	
	Contre angle CA 1:5 L *avec joints <b>DL110</b> <b>362 €</b>		Contre angle CA 1:5 L *avec joints <b>DL111</b> <b>566 €</b>
	Contre angle CA 1:1/1:1 L *avec joints *original P/N 1501085 <b>DL120</b> <b>151 €</b>		Contre angle CA 1:1/1:1 L <b>DL121</b> <b>255 €</b>
	Contre angle CA 20:1/20:1 L <b>DL130</b> <b>186 €</b>		Contre angle CA 20:1/20:1 L <b>DL131</b> <b>312 €</b>
	CA EVO 1:5 L Original 1502645 <b>DL140</b> <b>598 €</b>		CA EVO 1:5 L Original 1502645 + 1502110 <b>DL141</b> <b>960 €</b>

Bouton poussoir pour BIEN AIR	
	Contre angle CA 1:5 L *original P/N 1500169 <b>DL310</b> <b>79 €</b>
	Contre angle CA 1:1/1:1 L *original P/N 150055 <b>DL320</b> <b>110 €</b>
	Contre angle CA 20:1/20:1 L <b>DL330</b> <b>79 €</b>
	CA EVO 1:5 L - Original 1502110 <b>DL340</b> <b>205 €</b>

Mandrin pour BIEN AIR	
	Contre angle CA 1:5 L <b>DL510</b> <b>220 €</b>
	Contre angle CA 1:1/1:1 L *original P/N 1501083 <b>DL520</b> <b>120 €</b>
	Contre angle CA 20:1/20:1 L <b>DL530</b> <b>154 €</b>
	CA EVO 1:5 L - Original 1502110 <b>DL540</b> <b>393 €</b>

Clé pour BIEN AIR	
	Contre angle 1:5 L <b>DL810</b> <b>47 €</b>

Tête complète pour NSK












 <p>S-Max M25/M25L - NOTE: Model till SN A_  <b>IL010</b>      <b>280 €</b></p>	 <p>S-Max M95/M95L  <b>IL060</b>      <b>689 €</b></p>
<p><b>Rotor pour NSK</b></p> <p>FPB-Y head - Original C675000          Ti-Max Ti25/Ti25L Ti-Max Ti15/Ti15L  <b>IL100</b>      <b>101 €</b></p>	<p><b>Kit d'entrainement pour NSK</b></p> <p>FPB-Y head          Original C875060 + C875012  <b>IL101</b>      <b>145 €</b></p>
 <p>FX15/FX25          Original P/N C1052700  <b>IL105</b>      <b>91 €</b></p>	 <p>Ti-Max Ti25/Ti25L          Original C875060 + C880022  <b>IL102</b>      <b>157 €</b></p>
 <p>S-Max M25/M25L Model till SN A_          Original C601015  <b>IL110</b>      <b>120 €</b></p>	 <p>FX15/FX25          Original C1052700 + C10000946  <b>IL106</b>      <b>148 €</b></p>
 <p>Ti-Max X25/X25L Ti-Max X15/X15L          Original C601015  <b>IL120</b>      <b>120 €</b></p>	 <p>S-Max M25/M25L Model till SN A_          Original C601015 + 10000574  <b>IL111</b>      <b>176 €</b></p>
 <p>Ti-Max Z25/Z25L Original C1038015  <b>IL125</b>      <b>154 €</b></p>	 <p>S-Max M25/M25L          Original C1038015+C1142022  <b>IL112</b>      <b>233 €</b></p>
 <p>MP-F head MPA-Y head MPAS-Y head          Original C521015  <b>IL130</b>      <b>79 €</b></p>	 <p>Ti-Max X25/X25L          Original C601015+ C601022  <b>IL121</b>      <b>198 €</b></p>
 <p>BB-Y head Original C1052700          Original C1052700  <b>IL140</b>      <b>79 €</b></p>	 <p>Ti-Max Z25/Z25L          Original C1038015+C1038022  <b>IL126</b>      <b>261 €</b></p>
 <p>NAC-Y head Original C030011          Original C030011  <b>IL150</b>      <b>63 €</b></p>	 <p>MP-F head MPA-Y head MPAS-Y head  <b>IL131</b>      <b>138 €</b></p>
 <p>Ti-Max Ti95/Ti95L Model till 03/2008 Original          C427015  <b>IL152</b>      <b>563 €</b></p>	 <p>BB-Y head          Original C037015+C032012  <b>IL141</b>      <b>123 €</b></p>
 <p>Ti-Max Ti95/Ti95L Model from 03/2008          Original C448015+ C448022  <b>IL155</b>      <b>563 €</b></p>	 <p>NAC-Y          Original C030011+C032012  <b>IL151</b>      <b>110 €</b></p>
 <p>Ti-Max X95/X95L S-Max M95/M95L          Original P/N C600C015  <b>IL160</b>      <b>346 €</b></p>	 <p>Ti-Max Ti95/Ti95L          Model till 03/2008          Original C427015+ C427022  <b>IL153</b>      <b>859 €</b></p>



	<p>Ti-Max Z95/Z95L SN from DBK30001 ** pour les autres remplacer avec IL365</p> <p>Original P/N C1034D017</p> <p><b>IL165</b>                    <b>393 €</b></p>		<p>Ti-Max Ti95/Ti95L Model till 03/2008</p> <p>Original C448015+ C448022</p> <p><b>IL156</b>                    <b>859 €</b></p>
	<p>S_MAX SG20 Ti-Max X-SG20L Ti-Max X-DSG20L</p> <p>Original C1010150</p> <p><b>IL170</b>                    <b>154 €</b></p>		<p>S-Max M95/M95L Original C600015+10000664</p> <p><b>IL161</b>                    <b>535 €</b></p>
	<p>SGM-E16RI SGM-E20RI</p> <p><b>IL180</b>                    <b>101 €</b></p>		<p>Ti-Max X95/95L Original C600015+C600022</p> <p><b>IL162</b>                    <b>535 €</b></p>
			<p>S-Max M95/M95L Model from SN C__ Original C600F015 + C1141022</p> <p><b>IL164</b>                    <b>626 €</b></p>

 <p>Presto II Presto Aqua II Presto Aqua Lux <b>IL190C</b> <b>252 €</b></p>	 <p>Ti-Max Z95/Z95L SN DBK30001 ** pour les autres remplacés avec IL365 <b>IL166</b> <b>598 €</b></p>
	 <p>S-Max SG20 <b>IL171</b> <b>346 €</b></p>
	 <p>Ti-Max X-SG20L Ti-Max X-DSG20L <b>IL172</b> <b>346 €</b></p>
	 <p>Ti-Max X-DSG20L Original C1010150 + C1068912 <b>IL173</b> <b>346 €</b></p>
	 <p>SGM-E16RI SGM-E20RI <b>IL181</b> <b>157 €</b></p>

Bouton poussoir pour NSK

 <p>FPB-Y head / Ti-Max Ti25/Ti25L Ti-Max Ti15/Ti15L Original C875050 <b>IL300</b> <b>47 €</b></p>	 <p>FX15/FX25 Original P/N C1052500 <b>IL305</b> <b>47 €</b></p>
 <p>S-Max M25/M25L Original C601050 <b>IL310</b> <b>47 €</b></p>	 <p>S-Max M25/M25L Model from SN A__ Original C1142050 <b>IL311</b> <b>79 €</b></p>
 <p>Ti-Max X15/X15L Ti-Max X25/X25L Original P/N C601 050 <b>IL320</b> <b>47 €</b></p>	 <p>Ti-Max Z25/Z25L Original C1038050 <b>IL325</b> <b>91 €</b></p>
 <p>MP-F head MPA-Y head MPAS-Y head Original C521050 <b>IL330</b> <b>47 €</b></p>	 <p>Ti-Max Ti95/Ti95L Model till 03/2008 Original C448F050 <b>IL352</b> <b>110 €</b></p>
 <p>Ti-Max Ti95/Ti95L Model from 03/2008 Original C448F050 <b>IL355</b> <b>94 €</b></p>	 <p>S-Max M95 /M95L Original 10000664 <b>IL360</b> <b>79 €</b></p>
 <p>Ti-Max X95 /X95L Original C600B050 <b>IL361</b> <b>79 €</b></p>	 <p>S-Max M95/M95L Model from SN C__ Original C600B050 <b>IL362</b> <b>110 €</b></p>
 <p>Ti-Max Z95/Z95L SN &gt; CBH70001 Does not fit with rotor IL165 Original C1034050 <b>IL364</b> <b>79 €</b></p>	 <p>Ti-Max Z95/Z95L SN DBK30001 ** pour les autres remplacés avec IL165 Original P/N C1034052 <b>IL365</b> <b>79 €</b></p>
 <p>S-Max SG20 Ti-Max X-SG20L Ti-Max X-DSG20L Original 10000228 <b>IL370</b> <b>47 €</b></p>	

Mandrin pour NSK

	FPB-Y head FFB-Y head Original C875012 <b>IL500</b> <b>57 €</b>		Ti-Max Ti25/Ti25L Original C880022 <b>IL501</b> <b>72 €</b>
	FX15/FX25 Original P/N C10000016 <b>IL505</b> <b>72 €</b>		S-Max M25/M25L Original P/N C10000016 <b>IL510</b> <b>72 €</b>
	S-Max M25/M25L Model from SN A__ Original C1142022 <b>IL511</b> <b>94 €</b>		Ti-Max X25/25L Original C601022 <b>IL520</b> <b>94 €</b>
	Ti-Max Z25/Z25L - Ti-Max Z15/Z15L Original C1038022 <b>IL525</b> <b>123 €</b>		MP-F head MPA-Y head MPAS-Y head Original C547022 <b>IL530</b> <b>72 €</b>
	BB-Y head Original C032012 <b>IL540</b> <b>57 €</b>		NAC-Y head NBBW-Y NM-Y Original C032012 <b>IL550</b> <b>57 €</b>
	Ti-Max Ti95/Ti95L Modèle jusqu'à 03/2008 Original C427022 <b>IL552</b> <b>312 €</b>		Ti-Max Ti95/Ti95L Modèle jusqu'à 03/2008 Original C448G022 <b>IL555</b> <b>312 €</b>
	S-Max M95/M95L Original 10000559 <b>IL560</b> <b>220 €</b>		Ti-Max X95/95L Original P/N C600C022A <b>IL561</b> <b>252 €</b>
	S-Max M95/M95L Model from SN C__ Original C1141022 <b>IL562</b> <b>312 €</b>		Ti-Max Z95/Z95L Original P/N C1034022 <b>IL565</b> <b>220 €</b>
	S-Max SG-20 Original C1010022 <b>IL570</b> <b>217 €</b>		Ti-Max X-SG20L Original C1003022 <b>IL571</b> <b>220 €</b>
	Ti-Max X-DSG20L Original P/N C1068912 <b>IL572</b> <b>220 €</b>		SGM-E16RI SGM-E20RI Original C293B031 <b>IL580</b> <b>72 €</b>

Clé pour NSK

	FPB-Y head Ti-Max Ti25/Ti25L Ti-Max Ti15/Ti15L Ti-Max X15/X15L Ti-Max X25/X25L Ti-Max Z25/Z25L S-Max M25/M25L <b>IL800</b> <b>47 €</b>		FX15/FX25 <b>IL805</b> <b>47 €</b>
	MP-F Head / MPA-Y HEAD / MPAS-Y HEAD <b>IL830</b> <b>47 €</b>		S-Max M95/M95L <b>IL860</b> <b>47 €</b>
	Ti-Max Z95/Z95L <b>IL865</b> <b>47 €</b>		S-Max SG20 Ti-Max X-SG20L Ti-Max X-DSG20L <b>IL870</b> <b>47 €</b>

Rotor / mandrin pour CASTELLINI ®

	Goldspeed S1/S1-L <b>GL100</b> 101 €		Goldspeed S1/S1-L <b>GL101</b> 157 €
	Goldspeed EVO S1 <b>GL130</b> 205 €		Goldspeed EVO S1/S1-L <b>GL131</b> 387 €
	Goldspeed EVO M5/M5-L <b>GL135</b> 346 €		Goldspeed EVO M5/M5-L <b>GL136</b> 658 €
	Goldspeed M5/M5-L <b>GL155</b> 563 €		Goldspeed M5/M5-L <b>GL156</b> 859 €
	Goldspeed S1 Goldspeed S1-L <b>GL501</b> 72 €		Goldspeed EVO S1/S1-L <b>GL530</b> 198 €
	Goldspeed EVO M5/M5-L <b>GL535</b> 327 €		Goldspeed M51/M5-L <b>GL555</b> 312 €









Bouton poussoir pour CASTELLINI

	Goldspeed S1 Goldspeed S1-L <b>GL300</b> 47 €		Goldspeed EVO S1 <b>GL330</b> 79 €
	Goldspeed EVO M5/M5-L <b>GL335</b> 126 €		Goldspeed M5/M5-L - Original FR400N119 <b>GL355</b> 94 €

Clé pour CASTELLINI
















	Goldspeed S1 Goldspeed S1-L <b>GL800</b> 47 €		Goldspeed EVO S1/S1-L <b>GL830</b> 47 €
	Goldspeed EVO M5/M5-L <b>GL835</b> 47 €		

## Rotor pour BA INTERNATIONAL

	BA 40 LS Ultimate - not all SN BA 45 LS - not all SN <b>PL100</b> <b>101 €</b>		BA 40 LS Ultimate - not all SN <b>PL101</b> <b>145 €</b>
	BA 200 LTS Ultimate - not all SN <b>PL110</b> <b>362 €</b>		BA 200 LTS Ultimate - not all SN <b>PL111</b> <b>551 €</b>
	BA 45 LS - not all SN <b>PL115</b> <b>151 €</b>		BA 45 LS - not all SN <b>PL116</b> <b>230 €</b>
	BA 40 LSS Ultimate Power+ *** <b>PL120</b> <b>151 €</b>		BA 40 LSS Ultimate Power+ - not all SN <b>PL121</b> <b>230 €</b>

\*\*\*nous préciser son n°SN - pas tous les modèles

## PIECES POUR MICROMOTEURS

<b>KAVO ® K9</b>					
	K9 950 RMK9 <b>425 €</b>		K9 950 RMK9D <b>38 €</b>		K9 EWL950 K9 EWL955 RMK9P <b>9 €</b>
	K10 4950 RMK10 <b>566 €</b>		K10 4950 RMK10D <b>31 €</b>		K10 4950 RMK10P <b>9 €</b>
	K190 K196 RMK190/196 <b>425 €</b>		K190 K196 RMK190D <b>31 €</b>		K190 K196 RMK190P <b>9 €</b>
	K192 RMK192 <b>456 €</b>		K192 RMK192D <b>31 €</b>		K192 RMK192P <b>9 €</b>
	K193 RMK193 <b>409 €</b>		K193 RMK193D <b>31 €</b>		K193 RMK193P <b>9 €</b>
	K200 RMK200 <b>519 €</b>		K200 RMK200D <b>38 €</b>		K200 RMK200P <b>9 €</b>
<b>BIEN AIR ® MC3</b>					
	MOTEUR MC3 RMC2 <b>661 €</b>		MOTEUR MC3 RMC2D <b>63 €</b>		MOTEUR MC3 RMC2P <b>9 €</b>
	MOTEUR MC3 RMC3 <b>488 €</b>		MOTEUR MC3 RMC3D <b>31 €</b>		MOTEUR MC3 RMC3P <b>9 €</b>
<b>SIRONA ® SL</b>					
	MOTEUR SL RMSSL <b>519 €</b>		MOTEUR SL RMSSLD <b>31 €</b>		MOTEUR SL RMSSLP <b>9 €</b>

## CHARBONS POUR MICROMOTEURS -- A L'UNITE



KAVO -- K9 K950  
Original P/N  
0.676.0241  
CBRK9

**14 €**



KAVO -- K10  
Original P/N 0.674.2481

CBRK10

**15 €**



KAVO K190/192/193/196/197  
K200/201

CBRK190

**16 €**



BIEN AIR MC2  
CBRMC2

**31 €**



BIEN AIR MC3  
CBRMC3

**31 €**



SIRONA® SL-motor  
CBRSL

**346 €**

**Le jeu de 2**

NSK Viva-Mate 3 motor - Volvere i7 - Volvere Vmax



CBRNV

**88 €**

**Le jeu de 2**

## GRIFFES POUR MICROMOTEURS



KAVO -- K4/K5/K9  
EWL4930/EWL4932  
CHK4

**57 €**



KAVO -- K9 EWL950/955  
K10/K11 \*original P/N  
CHK9

**54 €**



CHK4004

**53 €**



NSK - Presto Aqua LUX  
- Aqua II  
CHNP


















**107 €**




Ultimate XL-G/XL-D/XL-K/XL-F - Ultimate 500/500D/500K/500F -  
450/450K/450F Volvere i7-Volvere Vmax-MOI  
CHNV



**113 €**

JOINTS	CODE	JOINTS TURBINES MOTEURS	vendu à l'unité	PRIX DETAIL TTC
	O300		BIENAIR BORA / BLACK PEARL / EOLIA Original P/N 705.01.81	1,89
	O400		BIENAIR PRESTIGE LARGE Original 705.02.35	1,89
	O500		BIENAIR PRESTIGE SMALL Original 705.02.39	1,89
	O1200		BIENAIR TORNADO Original 1306347	2,20
	O1200		BIENAIR MC3 Original 011.35.28 (1300967) / 705.02.91 (1300145)	2,20
	O600		W&H - TOUS MODELES Original 01066001	1,89
	O601		W&H - LOT DE 4** ROTO-QUICK RA-24/ RA-25 Original 02060100	12,59
	O602		W&H ROTO-QUICK RQ-14/RQ-24 Original 02060100 / 02060200	12,59
	O603		W&H Original 02060100 / 02060200	1,89
	O604		W&H Synea® WA-99 SN Original 03816700	5,35
	O650		W&H Original 06849600	1,89
	O700		KAVO MODELES Original 0.200.6172	1,89
	O710		KAVO GENTLE FORCE - SILENCE 7000 / 8000 / 6000 / 6500	1,89
	O1400		KAVO SMARTtorque S609/619/605/615 Original 1.002.1149	1,89
	OCK1		KAVO Multiflex Original 1.004.2776	2,20
	OCK2		KAVO Multiflex Original 1.004.2775	2,20

	O750		KAVO SETS JOINTS RACCORD MULTIFLEX 460E/465LRN/465LED  Original 1.004.2776 / 1.004.2775	11,01
	O2100		KAVO 181CB/181DB/KL701/KL702/KL703 INTRALUX K190 / K200 / K201 Original 0.200.6120	8,81
	O800		CASTELLINI Original F12401004	1,89
	O3000		CHIRANA TG / TGH - TGHF / TSHF	1,89
	O900		SIRONA Original 5829416	1,89
	O901		SIRONA SET - RACCORD Original 1891840	12,59
	O1001		SIRONA Original 6273747	1,89
	O1000		NSK Original 0319063100	1,89
	O1500		NSK Original 0312060080 Ti-Max X500	1,89
	O1510		NSK 5x0,3 mm Original 0312049030	2,83
	O1520		NSK 6,5x0,3 mm Original 0312069030	2,83
	O1530		NSK 8x0,3 mm Original 0312077030	2,83
	O2200		NSK pour cage	1,89
	O2000		MODELES MIXTES 6,2x1 mm	1,89
	OW110		KAVO Rondelle ondulée 655/660/6000/7000/S605/S615 Original 1.001.5032	2,83
	OW120		KAVO Rondelle ondulée 6500/8000/M9000/ E677L Back/E680L Front Original 1.003.5900	2,83
	OW130		W&H Rondelle ondulée TOUS MODELES Original 02749408	2,83

	RET100		JAUGE D'EXCENTRITÉ OUTIL SPÉCIAL POUR TECHNICIENS EXPÉRIMENTÉS Utilisée pour la mesure de l'excentricité du rotor	1101,29
--	--------	--	--	---------



		valeur de réparation supplémentaire	
			251,72



dentrmed@dentrmed.fr - www.dentrmed.com